


Toupie

Les points clés pour travailler en sécurité

EPI



- Ne pas porter de bijoux ni de vêtements amples.
- Porter un masque FFP2 si l'aspiration à la source est insuffisante.
- Utiliser des gants adaptés à l'activité.



Dessin : Lipsium

Avant l'usinage

- Vérifiez que tous les carters sont en place et que l'aspiration fonctionne correctement.
- Réglez correctement l'outil.
- Utilisez une ou plusieurs servantes si nécessaire.
- Vérifiez le bon état général de l'outil (affûtage, fixation).
- Enlevez toutes les pièces étrangères (clous, agrafes...).
- Diminuez au maximum la lumière entre les différents éléments.
- Mettez en place le rouleau entraîneur et le protecteur adapté (travail au guide ou à l'arbre).
- Assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve à proximité.

Une fois la machine allumée, laissez la lame atteindre sa vitesse de coupe.

Pendant l'usinage

- Assurez-vous que la profondeur de passe n'est pas trop importante.
- Réglez si besoin la vitesse d'amenage.
- Gardez les mains distantes des bords et des extrémités de la pièce.

En cas de dysfonctionnement de la machine, coupez immédiatement le contact et prévenez la personne chargée de la maintenance.

Après l'usinage (mise hors tension)

- Coupez correctement le contact.
- Ne vous approchez pas de l'arbre tant que celui-ci est encore entraîné par son inertie.
- Nettoyez la machine et libérez l'espace de travail.

Utilisez un aspirateur de classe M, pas de balai ni de soufflette.



Personne chargée de la maintenance

Personne(s) autorisée(s) à utiliser la machine

Personne chargée de la sécurité

EN CAS D'URGENCE
téléphonez au :



18 **112** **15**
Pompiers Centre d'appels secours Samu