


Raboteuse

Les points clés pour travailler en sécurité

EPI



Dessin : Lipsium

- Ne pas porter de bijoux ni de vêtements amples.
- Porter un masque FFP2 si l'aspiration à la source est insuffisante.
- Utiliser des gants adaptés à l'activité.

Avant l'usage

- Vérifiez que tous les carters sont en place et que l'aspiration fonctionne correctement.
- Réglez correctement la machine (hauteur de passe).
- Utilisez une ou plusieurs servantes si nécessaire.
- Vérifiez le bon état général de l'outil (affûtage, fixation), **dont l'état des languets antirejet.**
- Enlevez toutes les pièces étrangères. (clous, agrafes...)
- Assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve à proximité.

Une fois la machine allumée, laissez les lames atteindre leur vitesse de coupe.

Utilisez un aspirateur de classe M, pas de balai ni de soufflette.



Pendant l'usage

- Assurez-vous que la profondeur de passe n'est pas trop importante (4 mm maximum).
- Réglez si besoin la vitesse d'amenage.
- Gardez les mains distantes des bords et extrémités de la pièce à usiner.
- Ne vous tenez pas dans la ligne de rejet.
- Gardez les mains distantes des rouleaux entraîneurs, même lorsque la machine est arrêtée ou bloquée.

En cas de dysfonctionnement de la machine, coupez immédiatement le contact et prévenez la personne chargée de la maintenance.

Après l'usage (mise hors tension)

- Coupez correctement le contact.
- Nettoyez la machine et libérez l'espace de travail.

Personne chargée de la maintenance

Personne(s) autorisée(s) à utiliser la machine

Personne chargée de la sécurité

EN CAS D'URGENCE
téléphonez au :



18 **112** **15**
Pompiers Centre d'appels secours Samu

ou au centre SOS Mains le plus proche.